


ASEMAPIIRROS

Kartalla on esitetty periaatteellinen tilanne. Murskauksen ja seulonnan paikka muuttuu ottamisen edetessä, sijaiten kuitenkin yleisesti ottaen lähellä rintausta.

Tukitoimintojen sijoitetaan kaivualueen ulkopuolelle. Kartalle on merkitty paikan ohjeellinen sijainti. Koneita ja laitteita ei huolleta alueella. Tuotteiden varastointi tapahtuu kaivualueella, raja merkitty karttaan ruskealla katkoviivalla.

Toimintojen sijainnit hyväksytetään pyydettäessä viranomaisella ennen jokaisen urakan aloittamista.



M - Murskaus tai seulonta

Tukitoimintojen alue

- alustaltaan suojattu / vettä läpäisemätön
- työkoneiden ja polttoaineiden työnaikainen säilytys, jätteiden varastokontti
- taukotupa, sosiaalililat

24.4.2013

MAANOMISTAJAN SUOSTUMUS

Kiinteistö ja alue, jota asia koskee

Alueen nimi: Vuonteenmäen sora-alue
Kunta: Karkkila
Kylä: Vaskijärvi
Kiinteistön nimi/nimet ja kiinteistötunnus/-tunnukset: Vuonteenmäen sora, kiinteistötunnus 224-411-7-104

Toimenpide, jota lausunto koskee

- Maa-ainesluvan hakeminen
- Ympäristöluvan hakeminen
- Soramurskeiden varastointi

Olemme tutustuneet yllä mainittua toimenpidettä koskevaan suunnitelmaan/hakemukseen

- ☒ eikä allekirjoittaneilla kiinteistön omistajilla ole huomautettavaa kyseisen toimenpiteen johdosta
- ☐ esitämme toimenpiteen johdosta seuraavat huomautukset:

Paikka ja päivämäärä

TAMPERE 25.4.2013

Kiinteistön nimi ja RN:o

Vuonteenmäen sora RN:o 7:104

Allekirjoitus

Nimenselvennys ja osoite

SAKARI JÄRVI ENQVISTINKATU 7 B 13, 33400 TRE